

## Skoda Octavia A-5

Автор: Administrator

23.05.2011 13:33 - Обновлено 30.05.2011 13:17

---



Шкода Октавия А-5 является очень неплохим автомобилем, но МКПП этого автомобиля оставляет желать лучшего. Основным дефектом МКПП является верхний опорный блок подшипников. Он не выдерживает никаких нагрузок и поэтому постоянно выходит из строя. При длительном использовании МКПП с этим дефектом последствия могут быть непредсказуемыми. Первоначально выходит из строя 5-я передача, затем по цепной реакции ломает главную передачу, шестерни, первичный вал и так пока не переломаются все внутренности МКПП. Существует проблема с муфтой 1-2-й передачи. Часто клинит и поэтому включение 1-й и 2-й передачи становится невозможным. Мы рекомендуем после пробега 50-60 тысяч км заменить блок подшипников, так как это будет дешевле чем потом покупать новую МКПП.