

## Skoda Octavia

Автор: Administrator

23.05.2011 13:36 - Обновлено 30.05.2011 13:17

---



Шкода Октавия имеет МКПП нескольких модификаций (02Т, 02J, 02К). Конструктивная особенность этих коробок это их не очень высокая надежность. Трансмиссия 02К отличается тем что у этого агрегата очень слабое место - дифференциал. При больших нагрузках срывает заклепки дифференциала и пробивает корпус картера МКПП. Так же могут выходить из строя сателлиты. Они тоже не выдерживают большой нагрузки. При неправильном переключении задней передачи ломает зубы шестерни и муфты, это тоже один из недостатков этой МКПП. Бережное обращение увеличивает срок службы МКПП и не приводит к большим проблемам так как ремонт может стать в круглую сумму.